

Naval Отчет диагностики автомобиля

Информация об автомобиле

-- / Haval / Haval F7/2021 model /
VIN: --

Пробег: 4289км
Номерной знак на автомобиле: HAVAL



Сканировать для загрузки PDF

Информация о потребителе

Имя: --

Информация устройства

Сканер: MaxiCheck MX900
Версия: V2.00

Серийный номер: DR8GP3C01225
Номер заказа на производство ремонтных работ:
DR8GP3C0122520230505152051147

Сканирование системы (18)

Система	Статус/ДКН
ECM (Engine System)	1
AT (AT System)	0
ESP (Electronic Stability Program)	0
SRS (Airbag System)	0
BCM (Body Control Module)	0
ICM/IP (Instrument cluster system)-IP (instrument system)(Marelli)	3
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	2
PEPS (Passive Entry Passive Start System)	2
A/C (automatic air conditioning system)-AC (A/C control system)(BHTC)	1
GW (Gateway)	2
SAS (Steering Wheel Angle Sensor)	0
SBWM (Electronic Gearshift)-SBWM (Electronic Gearshift)(NingBoGaoFa)	0
NEXTRAC (Intelligent FWD)	0
EPS (Electric Power Steering)	1
APA (Automatic Parking Aid System)	3
HUT (Navigation System)-HUT (Head Unit System)(Desai)	2
SHM (Seat Heating Module)	1

T-box (Telematics)

 0 **ДКН (18)****ECM (Engine System) (1 ДКН)**

Код(ы)	Описание	Статус
U042600	Пожалуйста, обратитесь к руководству автомобиля!	History DTC

ICM/IP (Instrument cluster system)-IP (instrument system)(Marelli) (3 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U102987	Пожалуйста, обратитесь к руководству автомобиля!	History DTC
U100287	Lost communication with PEPS\TBK\KBCM	History DTC
U012787	Lost communication with TPMS	History DTC

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) (2 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U010087	Lost communication with ECM	History DTC
U100287	Lost communication with PEPS (passive entry & passive start)	History DTC

PEPS (Passive Entry Passive Start System) (2 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
B182700	Immobilizer system authentication failed	History DTC
B183B00	Power distribution unit (PDU) (power management chip for ignition status transition) drive circuit fault	History DTC

A/C (automatic air conditioning system)-AC (A/C control system)(BHTC) (1 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U100287	Lost communication with PEPS (passive entry & passive start)	History DTC

GW (Gateway) (2 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U100287	Lost communication with PEPS (Passive entry passive start)	History DTC
U102987	Пожалуйста, обратитесь к руководству автомобиля!	History DTC

EPS (Electric Power Steering) (1 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U110116	Communication voltage too low	History DTC

APA (Automatic Parking Aid System) (3 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U100287	Lost communication with Passive Entry Passive Start (PEPS)	History DTC
U010082	ECM1 rolling code error	History DTC
U010182	TCU5 rolling code error	History DTC

HUT (Navigation System)-HUT (Head Unit System)(Desai) (2 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U010087	Lost communication with ECM	History DTC
U015587	Lost communication with IP	History DTC

SHM (Seat Heating Module) (1 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U025487	Пожалуйста, обратитесь к руководству автомобиля!	History DTC

Примечания механика

Имя потребителя: _____

Механик: _____

Дата: _____

Примечание: Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.